



PREMIER SERIES™, ADVANTAGE SERIES™, & MASTER SERIES™ AUTO-DARKENING HELMET USER GUIDE

WARNING

- Do not use any welding product without appropriate training.
- These products do not provide any protection from respiratory hazards that may result from welding processes.
- Arc welding can be hazardous. Protect yourself and others from possible serious injury or death. Keep children away. Read operating / instruction manual before installing, operating or servicing this product.
- Never use the auto-darkening lens without the inside and outside lens cover properly installed. Welding spatter will damage the auto-darkening lens and void the warranty.

Welding helmets do not provide unlimited eye, ear and face protection. Always wear ANSI Z87.1-2003 compliant safety spectacles in addition to any welding helmet.

Inspect the auto-lens frequently. Immediately replace any scratched, cracked, or pitted cover lenses or auto-lenses.

Severe burn injuries may result if these welding helmets are used for heavy-duty overhead welding applications where there is a potential for falling molten metal.

WARNING

Do not attempt to use this welding helmet if there are any cracks, or visible damage to the structure of the helmet and/or auto-darkening filter

Before First Use

Inspect the welding helmet for the following:

- The front and inside cover lenses are secure under all the tabs.
- Damage to the inner and outer cover lenses (e.g.; cracks, scratches, pitted, welding spatter).
- Test your shade cartridge prior to welding by directing the front of the cartridge toward a bright source of light. Then, using your fingers, rapidly cover and uncover the sensors. The cartridge should darken momentarily as the sensor is exposed. A torch striker can also be used.

WARNING

The welding helmet should be adjusted to ensure it is positioned over the eyes and face to ensure adequate protection

Adjust Headgear for Proper Fit

- Headgear tightness - Push down and rotate the knob located on the back of the headgear left or right.
- Distance from helmet to face adjustment - Loosen the tension knob on both sides and slide forward or back to desired position ensuring equal distance on both sides of the headgear. **Note! Make sure both sides are equally positioned for proper operation.**
- Head size adjustment - Adjust headgear for proper depth on the head for correct stability and balance.
- View angle adjustment - Loosen the tension knob on the right side of the helmet, lift and reposition the lever forward or backward to the desired position.



General Operations

- The sensitivity control is designed to make the filter lens more responsive to different light levels. Use toggle switch to adjust as required for application.

• **Low:** Normal sensitivity - for typical SMAW, MIG and TIG welding indoors and outdoors.

• **High:** High sensitivity - for low current or stable arcs (e.g. TIG welding at low amps).

- The delay control is used to adjust the hold time of the filter lens after welding is completed. Use toggle switch to adjust as required for application.

• **Min:** Fast recovery to light state - for spot or tack welding. (e.g.; need to have a clear view quickly after finishing the weld).

• **Max:** Delayed recovery to light state (e.g.; high amperage applications where bright weld pools must cool briefly before viewing).

Variable Shade Control - The shade number can be set from 9 to 13 by turning the shade control knob until the arrow points to the desired shade number and/or toggle switch.

• Premier Series™ Grind Mode Selection - Rotate the shade control knob counterclockwise to grind, for grind.

• Advantage Series™ and Master Series™ - rotate sensitivity knob to 'grind'.

Note! Do not weld in the grind mode; grind mode is intended for grinding only not for welding.

- Low Battery Indicator- LED will flash when the battery requires replacement. It is recommended that batteries be replaced immediately when the low battery indicator is flashing. (Advantage Series™ and Master Series™ Only).

- Lens Test- To test for functionality of the lens, press the 'Test' button. Users should see the window flash light and dark. (Advantage Series™ and Master Series™ Only).

- Battery Compartment- Depending on model, either unscrew or slide the cover upwards to replace batteries. (Advantage Series™ and Master Series™ Only).


Note! Be sure positive (+) side of the battery faces up.

Care and Maintenance

- Keep the sensors and solar cells clean. Clean the filter cartridge using a soapy water solution and soft cloth which should be damp but not saturated.
- Do not use solvents or abrasive cleaning detergent.
- Replace parts with only genuine Forney® replacement parts.
- Do not immerse the filter in water.


PREMIER SERIES™ AUTO-DARKENING FILTER

(See Technical Specifications Chart)




ADVANTAGE SERIES™ AUTO-DARKENING FILTER

(See Technical Specifications Chart)



MASTER SERIES™ AUTO-DARKENING FILTER

(See Technical Specifications Chart)



TECHNICAL SPECIFICATIONS			
FEATURE	FORNEY® PREMIER SERIES™	FORNEY® ADVANTAGE SERIES™	FORNEY® MASTER SERIES™
Viewing Area	5.97 sq. in.	7.70 sq. in.	9.144 sq. in.
Variable Shade Selection	DIN 9 to 13	DIN 9 to 13	DIN 5 to 8 and 9 to 13
Shade Selector	External shade selector knob	External shade selector know with grind option	Internal shade selector with grind option
Grind Mode	None	Internal sensitivity knob	Internal sensitivity knob
Number of Arc Sensors	2	4	4
Optical Clarity Rating	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1
Shell	Lightweight (15.24 oz), impact resistant, fireproof	Lightweight (16.22 oz), high impact resistant nylon	Lightweight (18.51 oz), high impact resistant nylon
Sensitivity Control Adjustment	Low-High, adjust by switch button	Low-High, adjust by step-less button	Low-High, adjust by step-less button
Delay Control Adjustment	Low-High, adjust by switch button	Low-High, adjust by step-less button	Low-High, adjust by step-less button
Controls	Internal switch	Internal step-less	Internal step-less
Switching Speed	1/16,000 per second	1/16,000 per second	1/20,000 per second
Low TIG amps rated	15 AMP	8 AMP	5 AMP
Power Supply	Solar cells with 2-each non-replaceable 3V lithium batteries and automatic on/off technology	Solar cells with 2-each non-replaceable 3V lithium batteries and automatic on/off technology	Solar cells with 2-each non-replaceable 3V lithium batteries and automatic on/off technology
Designed For	Basic user needs	Intermediary user needs	Performance driven professionals
Meets Standards	All related CE standards (DIN and ISO), and EN166, EN175, EN379 and ANSI Z87.1 safety standards	All related CE standards (DIN and ISO), and EN166, EN175, EN379 and ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS1337 and AS/NZS1338 safety standards	All related CE standards (DIN and ISO), and EN166, EN175, EN379 and ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS1337 and AS/NZS1338 safety standards

SHADE GUIDE WELDING PROCESS	ARC CURRENT (AMPS)											
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450
SMAW shielded metal arc welding			9	10		11			12		13	14
MIG on heavy metals					10	11			12		13	14
MIG on light alloys					10	11			12	13	14	15
TIG, GTAW gas tungsten arc welding	9	10		11		12			13		14	
MAG/CO ₂ metal active gas				10	11	12			13	14	15	
SAW shielded semi-automatic arc welding						10	11	12	13	14	15	
PAC plasma arc cutting						11	12			13		
PAW plasma arc welding	8	9	10	11	12	13			14		15	

REPLACEMENT / SPARE PARTS							
Part Number	Outer Protective Lens (2-Pk.)	Outer Protective Lens (5-Pk.)	Inner Protective Lens (2-Pk.)	1.0 Diopter Magnifying Lens	1.5 Diopter Magnifying Lens	2.0 Diopter Magnifying Lens	2.5 Diopter Magnifying Lens
Forney® Premier Series™ (55701, 55702, 55703, 55704)	55750	55751	55756	55780	55781	55782	55783
Forney® Advantage Series™ (55705, 55706, 55707, 55708)	55752	55753	55757	55780	55781	55782	55783
Forney® Master Series™ (55709, 55710, 55711, 55712)	55754	55755	55758	55780	55781	55782	55783

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Auto-darkening filter lens flickers and/or does not darken	Sensors are blocked Front cover lens is dirty Sensitivity is set too low	Clean the sensors with a soft cloth Clean cover lens with a soft cloth. Replace if necessary Adjust the sensitivity switch/knob.
Auto-darkening filter lens will not turn ON	Batteries are low or dead	Try replacing both batteries with new batteries, then check the low battery indicator
Auto-darkening filter lens turns dark when others are welding nearby	Sensitivity is set to high	Reduce sensitivity
Irregular darkening or dimming	Headband has been set unevenly on both sides of helmet (unequal distances from the eyes to filter's lens)	Reset headband to reduce difference in distances to filter, if necessary

WARRANTY INFORMATION: Reference www.forneyind.com/support/warranty-information

GUIDE D'UTILISATION POUR LES CASQUES AUTO-OBSURCISSANTS PREMIER SERIES™, ADVANTAGE SERIES™ ET MASTER SERIES™

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de produit de soudage si vous n'avez pas la formation appropriée.
- Ces produits ne fournissent aucune protection contre les dangers respiratoires provenant des processus de soudage.
- Le soudage à l'arc peut être dangereux. Protégez-vous et protégez les autres contre les possibles blessures graves ou la mort. Tenez les enfants à l'écart. Veuillez lire le manuel de fonctionnement/d'instructions avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.
- N'utilisez jamais de lentille auto-obscurcissante sans que les couvre-lentilles intérieur et extérieur soient adéquatement installés. Les projections de soudage endommageront les lentilles auto-obscurcissantes et annuleront la garantie.
- Les casques de soudage ne fournissent pas une protection oculaire, auditive et faciale illimitée. Portez toujours des lunettes de sécurité conformes aux normes ANSI Z87.1-2003 en plus d'un casque de soudeur.
- Inspectez fréquemment la lentille auto-obscurcissante. Remplacez immédiatement tout couvre-lentille ou toute lentille auto-obscurcissante éraflée, craquelée ou piquée.

L'utilisation de ces casques de soudure peut entraîner de graves brûlures lors d'applications lourdes de soudage au-dessus de la tête avec un risque de chute de métal fondu.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce casque de soudeur si sa structure ou le filtre auto-obscurcissant présente des fissures ou des dommages visibles

Avant la première utilisation

Inspectez le casque de soudeur afin de repérer les éléments suivants :

- Les couvre-lentilles avant et intérieur sont bien en place sous toutes les languettes.
- Dommages sur les couvre-lentilles intérieur et extérieur (p. ex. : fissures, éraflures, piqûres ou projection de soudage).
- Testez votre cartouche teintée avant de souder en dirigeant l'avant vers une source lumineuse intense. Ensuite, couvrez et découvrez rapidement tous les capteurs avec vos doigts. La cartouche devrait s'obscurcir temporairement lorsque le capteur est exposé. Vous pouvez aussi utiliser un allumeur de chalumeau.

AVERTISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
CARACTÉRISTIQUE	FORNEY® PREMIER SERIES™	FORNEY® ADVANTAGE SERIES™	FORNEY® MASTER SERIES™
Champ de vision	5,97 po ² (38,52 cm ²)	7,70 po ² (49,68 cm ²)	9,144 po ² (58,99 cm ²)
Sélection variable de la teinte	DIN 9 à 13	DIN 9 à 13	DIN 5 à 8 et 9 à 13
Bouton de sélection de teinte	Bouton de sélection de teinte extérieur	Bouton de sélection de teinte extérieur avec option de meulage	Bouton de sélection de teinte intérieur avec option de meulage
Mode meulage	Aucun	Bouton de sensibilité intérieur	Bouton de sensibilité intérieur
Nombre de capteurs d'arc	2	4	4
Rendement de clarté optique	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1
Enveloppe	Légère (15,24 oz ou 432,05 g), résistante aux chocs, résistante au feu	Légère (16,22 oz ou 459,83 g), nylon hautement résistant aux chocs	Légère (18,51 oz ou 524,75 g), nylon hautement résistant aux chocs
Contrôle de la sensibilité	Low-High (Faible-Elevé), réglage à l'aide d'un interrupteur	Low-High (Faible-Elevé), réglage à l'aide d'un bouton progressif	Low-High (Faible-Elevé), réglage à l'aide d'un bouton progressif
Contrôle du décalage	Low-High (Faible-Elevé), réglage à l'aide d'un interrupteur	Low-High (Faible-Elevé), réglage à l'aide d'un bouton progressif	Low-High (Faible-Elevé), réglage à l'aide d'un bouton progressif
Commandes	Interrupteur intérieur	Bouton progressif intérieur	Bouton progressif intérieur
Vitesse de commutation	1/16 000 par seconde	1/16 000 par seconde	1/20 000 par seconde
Capacité de soudage TIG à faible intensité	15 AMPÈRES	8 AMPÈRES	5 AMPÈRES
Source d'alimentation	Cellules solaires avec 2 batteries au lithium non-reemplazables de 3 V chacune et technologie de marche/arrêt automatique	Cellules solaires avec 2 batteries au lithium non-reemplazables de 3 V chacune et technologie de marche/arrêt automatique	Cellules solaires avec 2 batteries au lithium non-reemplazables de 3 V chacune et technologie de marche/arrêt automatique
Conçu pour	Les besoins de base de l'utilisateur	Les besoins intermédiaires de l'utilisateur	Les professionnels nécessitant du rendement
Normes respectées	Toutes les normes CE reliées (DIN et ISO) et les normes de sécurité EN166, EN175, EN379 et ANSI Z87.1	Toutes les normes CE reliées (DIN et ISO) et les normes de sécurité EN166, EN175, EN379 et ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ainsi que AS/NZS1337 et AS/NZS1338	Toutes les normes CE reliées (DIN et ISO) et les normes de sécurité EN166, EN175, EN379 et ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ainsi que AS/NZS1337 et AS/NZS1338

GUIDE DES TEINTES PROCESSUS DE SOUDAGE											COURANT D'ARC (AMPÈRES)															
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500	
SMAW soudage à l'arc avec électrode enrobée			9	10		11				12			13		14											
MIG sur métaux lourds					10		11			12			13		14											
MIG sur alliages légers					10		11		12		13		14		15											
TIG, GTAW soudage à l'arc avec électrode de tungstène en atmosphère gazeuse	9	10	11		12			13			14															
MAG/CO ₂ en atmosphère active			10	11	12		13		14		15															
SAW soudage à l'arc semi-automatique avec protection					10	11		12		13	14	15														
PAC coupe à l'arc plasma					11		12			13			14		15											
PAW soudage à l'arc plasma	8	9	10	11	12	13		14		15																

PIÈCES DE RECHANGE									
Numeró de pièce	Lentille protectrice extérieure (2/emballage)	Lentille protectrice extérieure (5/emballage)	Lentille protectrice intérieure (2/emballage)	Lentille de grossissement de 1,0 dioptre	Lentille de grossissement de 1,5 dioptre	Lentille de grossissement de 2,0 dioptres	Lentille de grossissement de 2,5 dioptres	Casque à rochet de remplacement	
Forney® Premier Series™ (55701, 55702, 55703, 55704)	55750	55751	55756	55780	55781	55782	55783	55784	
Forney® Advantage Series™ (55705, 55706, 55707, 55708)	55752	55753	55757	55780	55781	55782	55783	55784	
Forney® Master Series™ (55709, 55710, 55711, 55712)	55754	55755	55758	55780	55781	55782	55783	55784	

DÉPANNAGE		
PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La lentille filtrante auto-obscurcissante vacille et/ou ne s'obscurcit pas	Les capteurs sont bloqués	Nettoyez les capteurs avec un chiffon doux
	Le couvre-lentille avant est sale	Nettoyez le couvre-lentille avec un chiffon doux. Remplacez-le au besoin
	Le réglage de la sensibilité est trop faible	Réglez l'interrupteur/le bouton de sensibilité
La lentille filtrante auto-obscurcissante ne se met pas en marche	Les batteries sont faibles ou épuisées	Essayez de remplacer les deux batteries par des batteries neuves puis vérifiez l'indicateur de batterie faible
La lentille filtrante auto-obscurcissante s'assombrit lorsque d'autres soudeurs travaillent à proximité	Le réglage de la sensibilité est trop élevé	Réduisez la sensibilité
Obscurcissement ou affaiblissement irrégulier	Le tour de tête n'est pas égal sur les deux côtés du casque (distances inégales entre les yeux et la lentille filtrante)	Modifiez l'ajustement du tour de tête pour réduire la différence entre les distances par rapport au filtre, au besoin

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE: Référence www.forneyind.com/support/warranty-information

GUÍA DEL USUARIO PARA CASCO FOTOSENSIBLE DE PREMIER SERIES™, ADVANTAGE SERIES™ Y MASTER SERIES™

ADVERTENCIA

- No utilice ningún producto para soldar sin una capacitación adecuada.
- Estos productos no proporcionan ninguna protección contra los peligros para las vías respiratorias que puedan provocar los procesos de soldadura.
- La soldadura por arco puede ser peligrosa. Protéjase a usted mismo y a los demás de posibles lesiones graves o la muerte. Mantenga a los niños alejados. Lea el manual de funcionamiento/instrucciones antes de instalar, operar o reparar este producto.
- Nunca utilice las lentes fotosensibles sin la cubierta interior y exterior de la lente debidamente instalada. Las salpicaduras de soldadura dañarán las lentes fotosensibles y anularán la garantía.

Los cascos de soldar no proporcionan protección ocular, auditiva y facial ilimitada. Siempre use lentes de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1-2003, además de un casco de soldar.

Revise las lentes automáticas con frecuencia. Reemplace de inmediato las lentes de la cubierta o las lentes automáticas rayadas, agrietadas o rotas.

Pueden producirse lesiones por quemaduras graves si estos cascos de soldar se utilizan en aplicaciones de soldadura aérea de alto rendimiento, donde es posible que caiga metal fundido.

ADVERTENCIA

No intente utilizar este casco de soldar si hay grietas o daños visibles en la estructura del casco y/o filtro fotosensible

Antes del primer uso

Revise el casco de soldar para determinar lo siguiente:

- Las lentes de la cubierta frontal e interior están colocadas firmemente en todas las pestañas.
- Daño en las lentes de la cubierta interior y exterior (p. ej.; grietas, rayones, roturas, salpicaduras de soldadura).
- Pruebe el cartucho de sombra antes de soldar dirigiendo la parte frontal del cartucho hacia una fuente de luz brillante. A continuación, cubra y descubra los sensores rápidamente con los dedos. El cartucho se oscurecerá momentáneamente a medida que se expone el sensor a la luz. También se puede utilizar un accionador de antorcha.
- El casco de soldar debe ajustarse para garantizar que esté ubicado sobre los ojos y el rostro a fin de asegurar una protección adecuada


Regule la máscara para obtener un ajuste adecuado

- Ajuste de la máscara: empuje hacia abajo y gire la perilla situada en la parte posterior de la máscara hacia la izquierda o derecha.
- Distancia de ajuste desde el casco al rostro: afloje la perilla de tensión en ambos lados y deslice hacia adelante o hacia atrás hasta llegar a la posición deseada asegurando la misma distancia en ambos lados de la máscara. **¡Nota! Asegúrese de que ambos lados estén colocados de igual modo para un funcionamiento correcto.**
- Ajuste al tamaño de la cabeza: regule la máscara para lograr un calce adecuado en la cabeza a fin de obtener la estabilidad y el equilibrio correctos.
- Ajuste del ángulo de visión: afloje la perilla de tensión en el lado derecho del casco, eleve y vuelva a ubicar la palanca hacia adelante o hacia atrás hasta colocar en la posición deseada.




FILTO FOTOSENSIBLE PREMIER SERIES™

(Vea el cuadro de especificaciones técnicas)




FILTO FOTOSENSIBLE ADVANTAGE SERIES™

(Vea el cuadro de especificaciones técnicas)



FILTO FOTOSENSIBLE MASTER SERIES™

(Vea el cuadro de especificaciones técnicas)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTÉRISTICA	PREMIER SERIES™ DE FORNEY®	ADVANTAGE SERIES™ DE FORNEY®	MASTER SERIES™ DE FORNEY®